REPORTE DE CORRECCIONES DE HALLAZGOS

TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO – OPERACIONES DE MINA DE COBRE PANAMÁ

Objetivo general: Implementar las medidas correctivas inmediatas y a corto plazo, más eficientes para cada tipo de hallazgo identificado.

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
1	13088	**Heliflight-Mina**	Colaborador sin equipo de protección personal		Se coloca letreros indicativos de los EPP, que se debe usar en el Helipuerto.	

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
2	13088	**Valle Grande – Energold**	colaborador que no utilizaba la mascarilla indicada en la hoja MSDS del producto		Se entrega EPP, adecuado para la actividad y se le brinda capacitación.	ENERGOLD DRILLING PANAMA ENERGOLD DRILLING PANAMA TEMA: MSDS PRODUCTO QUIMICOS FECHA: 14/06/2021 — H/INICIO: 03:00 — H/FINAL: 03:50 — LUGAR: OFICINAS ENERGOLD V.GRANDE N° / NOMBRE Y APELLIDO / CARNET / CARGO / TURNO / FIRMA 1 NODIER OSCAR MORENO 28626 CONDUCTOR DIA 2 JOSE DANIEL CORTES 8911928 CONDUCTOR DIA 3 GABRIEL MORENO 7709178 SOLDADOR DIA 4 5

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
3	13088	**PM Bay - MSA**	andamio sin fecha visible de libranza, el cual solo mantenía la etiqueta de inspección		Se mejora el etiquetado del estado de operatividad de estructuras de andamios	

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
4	13088	**Taller de soldadura-Área del Tajmajal**	trabajos de soldadura sin el uso adecuado del extintor de incendio		Se coloca extintor en área de trabajo.	

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
5	13088	**Taller de Construcción**	Colaborador sin equipo de protección visual		Se refuerza capacitación a personal en el uso de EPP, adecuado.	

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
6	13088	**Taller de soldadura- área de Tajmajal**	almacenamiento de gas propano residencial		Se suspende el uso de recipientes de Gas Propano, de uso doméstico.	
7	13088	**Almacén del área 22 - Tajmajal**	Panel eléctrico sobre una zanja pluvial que se mantenía energizada y sin señalización ni delimitación en el área		Se traslada el panel eléctrico a una zona más segura y se colocará letrero.	

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
8	13088	**Taller de Tuberías, Tajmajal**	uso inapropiado de estructuras sin normativas de seguridad		Los diseños se encuentran en revisión y próximamente serán presentados en versión final.	 Diseños en revisión.

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
9	13138	**Taller Presa Norte**	camión LB006 sin kit de control de derrames		Se coloca el kit de control de derrame al camión para primera respuesta.	
10	13131	**Heliflight-Mina**	Camión cisterna sin el rombo de identificación de seguridad		Se coloca la rotulo correspondiente.	

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
11	13131	**Taller MSA**	Pictogramas no acordes a tipo de desecho acopiado		Los cestos fueron retirados.	NO IMAGEN
12	13132	**Taller Táctico**	Producto sin hoja de datos de seguridad		Se coloca hoja de Seguridad en área de trabajo.	

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
13	13132	**Rompeolas, Terminal 1**	Producto sin hoja de datos de seguridad		Se coloca hoja de seguridad del Producto.	 **Interzinc® 52** International **Epoxi rico en zinc** **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO** Imprimación epóxica bicomponente rica en zinc metálico que cumple los requisitos de composición y rendimiento de SSPC Paint 20. **APLICACIONES** Como imprimación de alto rendimiento para ofrecer la máxima protección como parte de cualquier sistema anticorrosivo en entornos agresivos, incluyendo estructuras marítimas, instalaciones petroquímicas, plantas de celulosa y papel, puentes y centrales de energía. Interzinc 52 ha sido diseñado para ofrecer una excelente resistencia a la corrosión tanto en situaciones de mantenimiento como nuevas construcciones. **INFORMACIÓN DEL PRODUCTO INTERZINC 52** **Color** Azul, Gris, Verde **Aspecto** Mate **Sólidos en volumen** 59% ± 2% **Espesor recomendado** 50-75 micras (2-3 mils) en seco, equivalente a 85-127 micras (3,4-5,1 mils) en húmedo **Rendimiento teórico** 7,87 m²/litro a (75 micras DFT con los sólidos en volumen establecidos 315 sq.ft./galones US a 3 mils con los sólidos en volumen establecidos **Rendimiento práctico** Considérense los factores de pérdidas apropiados **Método de Aplicación** Pistola "airless", Pistola de aire, Brocha **Tiempo de secado** Intervalo de repintado con acabados recomendados **Temperatura** **Seco al tacto** **Seco duro** *Mínimo* *Máximo*
14	13132	**Taller de Ingeniería**	Producto sin hoja de datos de seguridad		Se coloca hoja de seguridad del Producto.	 **FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD** De acuerdo NOM-018-STPS-2015 **CARTER EP 150** **SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante** **SECCIÓN 2: Identificación de los peligros**

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
15	13132	**Taller de Tuberías**	Producto sin hoja de datos de seguridad		Se coloca Hoja de Seguridad del alcohol Isopropílico (Industrial)-	

QUIMICA UNIVERSAL LTDA. ALCOHOL ISOPROPILICO

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
DE PRODUCTOS QUÍMICOS (HDS)

Química Universal

Fecha de versión : Enero 2019
Versión : 2

1. Identificación del producto químico y de la empresa

Nombre del producto	:	Alcohol Isopropílico
Usos recomendados	:	Usado para síntesis orgánica y como intermedio químico, funciona como disolvente para ceras, aceites vegetales, resinas naturales y sintéticas, ésteres y éteres de celulosa. Usado también en composiciones de pulimento, líquido para frenos, disolventes desengrasantes y antisépticos.
Restricciones de uso	:	Se desaconseja cualquier uso distinto al informado en la presente HDS.
Proveedor	:	Química Universal Ltda.
Dirección del proveedor	:	Lo zañartu 092, Quilicura.
Número de teléfono de proveedor	:	+56 2 27834400
Número de teléfono de emergencias y de información toxicológica de Chile	:	CITUC (562) 26353800
E-mail	:	Ventas@quimicauniversal.cl

2. Identificación de los peligros

Clasificación según NCh 382	:	Clase 3.
Distintivo según NCh 2190	:	LÍQUIDO INFLAMABLE 3
Clasificación según SGA (GHS)	:	Inflamable, Toxicidad alta
Etiqueta SGA	:	
Señal de seguridad NCh1411/4	:	
Salud: 1 **Inflamabilidad: 3**		**Reactividad: 0** 2 1 0
Clasificación específica	:	Líquido inflamable
Distintivo específico	:	Rombo vertical con 2 vértices opuestos en una línea vertical, con un símbolo de flama y las palabras líquido inflamable 3.

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
16	13132	**Taller de Preservación**	Hoja de Datos de Seguridad en idioma inglés		Se coloca hoja de seguridad del Producto.	
17	13159	**Cuarto de Bombeo de Cenizas**	ausencia de sistemas de extinción de incendio		Se instala un extintor en el lugar	 10609- Extintores en silos de ceniza -Power Plant.jpeg  210609- Extintores en silos de ceniza -Power Plant...jpeg

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
18	13159	**BOP**	ausencia de sistemas de extinción de incendio		Se instala un extintor en el lugar.	
19	13159	**Taller Presa Norte (Transplus)**	Extintores guardados en depósito y otros obstruidos		Se instalaron en soportes, todos los extintores con letreros	

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
20	13186	**Taller de Mecánica**	Desborde de aguas negras provenientes de un tanque séptico		Se realiza mejoras en la Válvula y se coloca el letrero indicativo que se debe mantener cerrada.	
21	13186	**Rompeolas, Terminal 1**	Fuga de tanque séptico con aguas servidas		Se realiza las limpiezas correspondientes y se detiene la fuga por desbordamiento con equipo cisterna de succión de aguas residuales.	

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
22	13072	**Taller Táctico**	Neumático mantenía agua estancada dentro		Se realiza la remoción de agua estancada y se coloca las llantas en sitio bajo techo. Se entrega certificados de fumigación.	 
23	13072	**Taller de Construcción**	Agua estancada en chatarra		Se retira material que acumula agua y se continua con las actividades de fumigación	FumiExpress Manejo Integrado de Plagas SERVICIOS A REQUERIMIENTO DE PROYECTO COBRE PANAMA FECHA / ÁREAS TRATADAS / DOSIS / APLICACIÓN 29-6-2021 — Basurero Botija (A requerimiento) — Sipertrin 30ml/ galón — Nebulización para el control de insectos voladores y rastreros 29-6-2021 — Área externa — Erradic block 20gr/ cebadera — Monitoreo de cebaderas para el control de roedores. Instalación de una cebadera 3-7-2021 — Oficina sindicato utramipa en cobre: oficinas, área externa perimetral — Sipertrin 30ml/ galón — Nebulización para el control de mosquitos e insectos voladores y rastreros. 4-7-2021 — Taller Dollar área 22: Área perimetral del taller, interno y externo, bodega. — Sipertrin 30ml/ galón — Nebulización para el control de mosquitos. RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS / OBSERVACIONES

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
24	13072	**Taller de Mecánica**	Agua estancada con presencia de larvas		Se descarta el tanque con agua estancada.	
25	13072	**Taller de Pintura**	Agua estancada		Se realiza limpieza y se mejora área de drenaje para evitar agua estancada	

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
26	13139	**Taller de Pintura – Área 22**	Almacenaje de pinturas sin contención secundaria		Se realizan adecuaciones en el almacenamiento de pinturas, con su sistema de contención.	
27	13139	**Taller Táctico**	Contención secundaria con fuga		Se procedió al descarte de la contención secundaria	NO IMAGEN

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
28	13088	Taller Presa Norte - TransPlus	Prácticas de mantenimiento sin el uso de Etiqueta y Bloqueo	Sin etiqueta de bloqueado y candado/ No lockout tag 13088 /	Se realiza el etiquetado de los equipos, en área de taller. Actividades de Mantenimiento.	XX
29	13072	**Taller Presa Norte - TransPlus**	Agua Estancada, llantas a la intemperie		Se realiza la retirada de agua estancada, se coloca llantas bajo techo y fumigación en el área, para control de plagas.	

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
30	13159	**PM Bay - MSA**	Manguera de supresión en mal estado.		Se realiza las reparaciones correspondientes.	

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
31	13072	Valle Grande, a un costado de galera de desechos peligrosos	Presencia de larvas en tanques de reservorios de agua sin tapa		Se retira los envases con agua del sitio y se realizan fumigaciones constantes en el área.	 FumiEXpress Manejo Integrado de Plagas COLON, BUENA VISTA URBANIZACIÓN PUEBLO GRANDE RUC. 155675340-2-2019 D.V 32 FIRST QUANTUM MINERALS LTD. Minera Panamá SITES TO BE GEOLOGY LAB 1 OFICINA DE GEOLOGÍA — LAB, IMMEDIATE PERIMETER SAMPLE DEPOSIT DEPÓSITO DE MUESTRA — DEPOSIT, IMMEDIATE PERIMETER GEOLOGY OFFICE — OFFICE, IMMEDIATE PERIMETER LV WORKSHOP PIT — WORKSHOPS, OFFICES, IMMEDIATE PERIMETER MINING OFFICE PIT OFICINA MINERA HOYO — OFFICE, DEPOSIT, IMMEDIATE PERIMETER AK DRILLING — WORKSHOPS, OFFICES, IMMEDIATE PERIMETER NURSERY / CLÍNICA VETERINARIA — OFFICE, DEPOSIT, INTERNAL & EXTERNAL ÁREAS TALLER DE ENSAMBLAJE — TALLER DE ENSAMBLAJE FUEL FARM- PERRERA — PERÍMETRO INMEDIATO GEOLOGIA FECHA — ÁREAS TRATADAS — DOSIS — APLICACIÓN 8-6-2021 — ÁREA EXTERNA PERIMETRAL, OFICINAS, DEPÓSITO DE MUESTRAS, LABORATORIO. — SIPERTRIN 30ML/ GALÓN — NEBULIZACIÓN PARA EL CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS.
32	13073	Taller de Mecánica	Desechos dispersos y sin acopio adecuado		Se realiza limpieza del área. Recolección de Desechos Dispersos.	

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
33	13073	**PM Bay - MSA**	Acopio temporal de desechos sin clasificación			

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
34	13073	**Almacén área 22 - Tajmajal**	Desechos sin segregar. Mascarillas junto con desechos comunes		Se realiza capacitación a personal sobre Manejo de Desechos y se rotulas los cestos para desechos	 FIRST QUANTUM MINERALS LTD. Cobre Panamá Lista de Asistencia Fecha (DD/MM/AA): 4 julio 2021 Lugar/Ubicación: Area 22 - Taller pintura, Sandblasting, Fabricacion Tipo de Reunión: a) Informativa b) Coordinación c) Capacitación d) Otro: Entrenador (Nombre): Marcos Zelaya Firma: Compañía: MICSA Proyecto: Cobre Panamá Duración: 20 Min Tema(s) tratado(s): Manejos de Desechos Documento Controlado Página 1 de 2 Última Actualización: 2018-05-16

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
35	13073	**Taller de Preservación**	Desechos sin segregación		Se realiza capacitación a personal sobre Manejo de Desechos y se rotulas los cestos para desechos	  FIRST QUANTUM MINERALS LTD. Cobre Panamá **Lista de Asistencia** Fecha (DD/MM/AA): 4 Julio 2021 — Compañía: MPSA Lugar/Ubicación: Taller Preservacion - Area 22 — Proyecto: Cobre Pma Tipo de Reunión *Marque la opción que corresponde con una (x)* — Duración: 20min a) Informativa ( ) b) Coordinación ( ) c) Capacitación ( ) d) Otro: ( ) — Entrenador (Nombre): Yareni Zelaya Firma: — Tema(s) tratado(s): Manejos De Sustancias Quimicos y MSDS \# | Apellido, Nombre | Compañía | Cargo | Firma 1. ERIC ABREGO | MPSA | Mecanico 2. JULIO CCEDEÑO | MPSA | soldador 3. Exster CASTILLO | MPSA | AYUdante 4. Alfredo Gonzalez | MPSA | Ayudante 5. Oscar Arraga L | MPSA | Macanico 1 6. | MPSA. | Carpintero III 7. Carlos | M.P.S. | Carpintero 8. Desmond Elles | MPSA | Mecá. Supervisor 9.

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
36	13073	**Almacén del Taller de Pinturas**	Cesto de desechos bioinfecciosos sin tapa		Se colocó cesto adecuado con tapa	

37	13138	**Taller Fabricación, Almacen de Pinturas Area 22.**	Almacén sin Kit de Control de Derrame.	 **Tanques de productos sin contención secundaria, sin Kit Anti-derrames, detrás de canal para manejo de aguas pluviales / Product tanks without secondary containment, without Spill-Kit, behind stormwater management channel - 13053**	Se coloca material absorbente en el kit de Derrame, se presenta una charla de Control de Derrame de Hidrocarburos.	 

FIRST QUANTUM MINERALS LTD. Cobre Panamá

Lista de Asistencia

Fecha (DD/MM/AA): 16/06/2021	Compañía: MPSA
Lugar/Ubicación: Taller de Fabricación	Proyecto:
Tipo de Reunión *Marque la opción que corresponde con una (x)	Duración: 15 min
a) Informativa ( )	Entrenador (Nombre): Illiam Rodríguez
b) Coordinación ( )	Firma: Illiam E. Rodríguez
c) Capacitación (X)	Tema(s) tratado(s): Control de Derrame
d) Otro: ( )	

#	Apellido, Nombre	Compañía	Cargo	Firma
1.	Alexander Ramos	M.P.S.A	Operador	
2.	Luis Cot	M.P.S.A	Rigger	
3.	Leonardo Ortega	M.P.S.A	Operador	
4.	Carlos L. Rodríguez	M.P.S.A	Rigger	
5.	Katherine Caballero	Grúas SHL	Operadora	
6.	Eduardo Andrivan	Grúas SHL	Rigger	
7.	FRANCISCO LLANOS	" "	" "	
8.	EUY ROMERO	DAMCOR	OPERADOR	
9.	Paulino Sanchez	Damcor	Operador	
10.	Atilio Lozano	M.P.S.A	Rigger	
11.	Ruben Martinez Diaz	DAMCOR	Operador	
12.	Irving Espinosa	GRUAS SHL	Electromecánico	
13.	Carlos A. González J.	DAMCOR	OPERADOR	
14.	aquiles almanza	MPSA	Rigger	
15.	Selvy Estrada	MPSD	Operador	
16.	Agustin Vásquez	M.P.S.A	Soldador	
17.	Edgar Montenegro	MPSA	Soldador	
18.	Washington Carlo Carpio	MPSA	pipe fitters	
19.	Eduardo Gómez	MPSA	Welder	
20.	Raul Arcadio	MPSA	Soldador	
21.				
22.				
23.				

Documento Controlado | Página 1 de 2 | Última Actualización: 2018-05-26

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
38	13098	**Túnel de decantación**	Estructura en el área de la Torre de Decantación, sin tuercas y desajuste en la base del pasamanos			

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
39	13138	**Rotonda MSA**	Fuga de mezcla asfáltica durante su aplicación		Se presenta el control de registro de mantenimiento indicando el último posterior al incidente	

Unit Number	Eqp Type (02)	Order N	Or Ty	Or Ty Description	WO St	WO St Description	% Cmp	Planned Start Date	Planned Finish Date
WTM-0000-001	248	583453	WM	un rociador de agua no funcion	MK	WO Closed	100	01/05/2021	01/05/2021
WTM-0000-001	248	585663	WM	Necesita reemplazo del acople	MK	WO Closed	100	05/05/2021	05/05/2021
WTM-0000-001	248	589952	WM	reparacion de a/c	MK	WO Closed	100	12/05/2021	12/05/2021
WTM-0000-001	248	590963	WM	No activa la bomba	MK	WO Closed	100	15/05/2021	15/05/2021
WTM-0000-001	248	593266	WM	Limpieza de tanque de combusti	MJ	WO Completed	100	19/05/2021	19/05/2021
WTM-0000-001	248	593862	WM	Revision de fuga de aire	MJ	WO Completed	100	20/05/2021	20/05/2021
WTM-0000-001	248	596568	WM	No tiene alarma de retroceso y	MJ	WO Completed	100	25/05/2021	25/05/2021
WTM-0000-001	248	597163	WM	TIENE FUGA	MH	WO Issued & Released	0	26/05/2021	26/05/2021
WTM-0000-001	248	598031	WM	Revision de A/C	MJ	WO Completed	100	28/05/2021	28/05/2021
WTM-0000-001	248	598121	WM	Cambio de lamparas traseras	MJ	WO Completed	100	28/05/2021	28/05/2021
WTM-0000-001	248	598606	WM	Revision de A/C	MH	WO Issued & Released	0	29/05/2021	29/05/2021
WTM-0000-001	248	599260	WM	Llanta flat	MJ	WO Completed	100	30/05/2021	30/05/2021
WTM-0000-001	248	599526	WM	Reemplazo de llantas	MH	WO Issued & Released	0	30/05/2021	30/05/2021
WTM-0000-001	248	606962	WM	EMBRAGUE Y CRUCETA	MH	WO Issued & Released	0	13/06/2021	13/06/2021
WTM-0000-001	248	609838	WM	Lámpara delantera no funciona	M	Maintenance Work Request	0	18/06/2021	18/06/2021
WTM-0000-001	248	610355	WM	Reparacion de luces y llanta	MJ	WO Completed	100	19/06/2021	19/06/2021

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
40	13067	Cocina Campamento Dorado	Cocina con piso en mal estado	4	Se realizan las mejoras en el piso del comedor y cocina del Campamento Dorado.	

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
41	13067	Cocina Campamento Dorado	Fuga de aceite residual en el horno principal de la cocina		Limpieza profunda de todas las áreas e implementos	

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
42	13067	Cocina Campamento Dorado	Parrillas del desagüe en mal estado y piso con agua estancada en el área de limpieza de los utensilios de cocina		Se realizó limpieza y reparación del desagüe	

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
43	13067	Cocina Campamento Dorado	Se mantiene aguas estancadas		Se realizó limpieza profunda del piso y se realiza trabajo de adecuación del mismo	

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
44	13067	Cocina Campamento Dorado	Ausencia de tina de contención en el área de depósito de aceite vegetal usado		Se construyó una contención secundaria	

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
45	13067	Cocina Campamento Dorado	Personal de cocina deja la puerta abierta de los contenedores de alimentos		Se brindó reforzamiento sobre la importancia de no dejar las puertas abiertas	

SITE SERVICES
CAMP SERVICES MANAGEMENT
TOOLBOX ATTENDANCE FORM
FORMULARIO DE ASISTENCIA A CHARLAS

Minera Panamá

Dorado ☐ Cobre ☐ TMF ☐ SK ☐ GAP

Fecha Date	Hora de Inicio Start Time	Hora de Finalizacion End Time	Total Hrs & Mins	TEMA Topic	No. asistentes No of Attendees
29/5/21	11:00	11:10 am	2:50	acción de Remoción por Cintas abiertas y Puertas de contenedores	17

ASISTENTES / ATTENDEES

#	NOMBRE / Name	No. DE EMPLEADO Employee #	POSICION Position	FIRMA Signature
1	Javier pascacio	33647	Stward	
2	Jorge Mendoza	28779	Esti War	
3	Reynald Carpintero C	35894	Cocinero	
4	Gálata Mora	027568	A Cocina	
5	María Alves	62716	Linea	
6	Alberto Rojas	034491		
7	Javier Cisneros	027569	Cocinero	
8	Florentino Rivera	33402	cocinero	
9	Amailyn Rojas	042563	Linea	
10	Jonal Castillo	42568	Steward	
11	Elvisa Castillo	35327	Linea	
12	Edwin A. Valdés S.	027913	Asit. Cocina	
13	Jarón Hernandez	042711	Baker	
14	Angel Rodriguez	026996	A Cook	
15	Laura Borja	31224	Cocinera	
16	Silvia Sanchez Quirno	022200 29534	Linea Carnicero	

Nota – Adjunto copia del tema presentado en la Charla del dia de Hoy

MPSA/CSM/FM/QHSE/012
Issue Date 20-03-2019
Revision 02

Note – Attach a copy of the topic being presented at today's Toolbox

Page 1 of 1

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
46	13067	Cocina Campamento Dorado	Pérdida de temperatura y condensación en los cuartos fríos		Se realizó inspección y verificación de todas los frigoríficos y se procedieron con órdenes de trabajo	 SERVICIOS DE CAMPAMENTOS GESTIÓN DE SERVICIOS DE CAMPAMENTO DEPARTAMENTO DE CATERING FORMULARIO DE TEMPERATURA DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
47	13067	Cocina Campamento Dorado	Manguera en mal estado y con fugas en la parte externa del comedor		Se reemplazó la manguera defectuosa	

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
48	13067	Cocina Campamento Dorado	Agua estancada al lado de la trampa de grasa		Se cubrió el hoyo y se prosiguió la planificación corriente de fumigación	

ID	Código	Área	Descripción del hallazgo	Imagen antes	Descripción de la acción correctiva	Imagen ahora
49	13067	Cocina Campamento Dorado	Se verificaron algunos carnets de salud vencidos, otros en trámite. Se hace la salvedad de que este personal con carnet vencido no se encontraba en cocina.		Se actualizaron los carnet quedando pendiente 10 personas por renovar.	

#	CODIGO	FULL NAME	POSICION / Position	CEDULA	WHITE CARD Issue Date	WHITE CARD Expiry Date	GREEN CARD Issue Date	GREEN CARD Expiry Date
1	27551	Emigelio Lorenzo	Chef 1	2-157-939	30/03/2021	30/03/2022	27/03/2018	27/03/2023
2	20106	Isaac Soto	Dining Supervisor	2-725-125	29/10/2020	29/10/2021	04/04/2019	04/04/2024
3	27910	Maria Alveo	Line Server	2-719-282	02/11/2021	02/11/2022	07/01/2020	07/01/2025
4	22200	Silvia Sanchez	Line Server	3-722-1718	02/11/2020	02/11/2021	24/07/2016	24/07/2021
5	28779	Jorge Mendoza	Steward	2-162-2235	10/12/2020	10/12/2021	04/07/2017	04/07/2022
6	33647	Javier Pascacio	Steward	4-819-2042	20/07/2019	20/07/2020	15/03/2017	15/03/2022
7	31224	Lenin Isaza	Cook	2-727-584	02/11/2020	02/11/2021	08/02/2017	08/02/2022
8	27565	Javier Gutierrez	Cook	2-722-1152	28/10/2020	28/10/2022	30/01/2019	30/01/2024
9	27459	Ivan Gutierrez	Cocinero	2-718-604	20/02/2021	20/02/2022	28/07/2015	28/07/2020
10	26996	Angel Rodriguez	Asst Cook	2-718-2408	12/11/2020	12/11/2021	03/07/2018	03/07/2023
11	27568	Galata Mora	Asst Cook	3-81-2259	21/10/2019	21/10/2020	10/01/2017	10/01/2022
12	27613	Abdiel Barrios	Baker	2-709-2059	29/10/2020	29/10/2021	04/04/2019	04/04/2024
13	27534	Quiro Machuca	Butcher	8-793-1855	25/09/2020	25/09/2021	04/06/2015	04/06/2020
14	31219	Albis Gonzalez	Chef 2	2-734-1819	30/03/2021	30/03/2022	19/10/2016	19/10/2021
15	27564	Naned Gomez	Dining Supervisor	2-708-2372	12/04/2021	12/04/2022	04/07/2017	04/07/2022
16	35520	Gonzalo Garcia	Line Server	2-726-345	10/02/2021	10/02/2022	13/07/2016	13/07/2021
17	40524	Anthony Castillo	Line Server	2-747-485	03/12/2019	03/12/2020	12/12/2019	12/12/2024
18	36777	Yarelis Urriola	Line Server	2-739-990	13/01/2021	13/01/2022	22/03/2017	22/03/2022
19	35618	Jose Vargas	Steward	2-728-1380	21/03/2019	21/03/2020	07/03/2018	07/03/2023
20	29661	Harmodio Reyes	Steward	2-743-556	12/04/2019	12/04/2020	08/03/2017	02/03/2022
21	33650	David Romelis	Cook	1 -26-982	16/11/2020	16/11/2021	28/02/2020	28/02/2025
22	22221	Jose Fernandez	Cook	2-731-103	25/05/2021	25/05/2022	06/02/2019	06/02/2024
23	27536	Tomas Bramuel	Cook	1-711-943	26/05/2021	26/05/2022	29/11/2017	29/11/2022
24	25122	Roberto Gonzalez	Asst Cook	3-712-1804	14/04/2021	14/04/2022	23/11/2016	23/11/2021
25	37296	Juan Peñalba	Asst Cook	2-714-1189	12/08/2019	12/08/2020	28/06/2017	28/06/2022
26	27569	Vaudina Gonzalez	Asst Cook	3-702-397	11/02/2021	11/02/2022	17/10/2017	17/10/2022
28	27760	Elias Lorenzo	Chef 1	2-715-247	25/02/2021	25/02/2022	19/07/2016	19/07/2021
29	20099	Gladis Castillo	Dining Supervisor	3-127-1156	04/03/2021	04/03/2022	07/09/2016	07/09/2021
30	35530	Anna Thomas	Line Server	8-867-2418	09/06/2021	09/06/2022	23/11/2017	23/11/2022
31	35631	Leonida Mendoza	Steward	2-103-1828	15/01/2020	15/01/2021	30/11/2016	30/11/2021
32	27045	Rufo Lorenzo	Steward	3-127-352	21/10/2019	21/10/2020	23/07/2019	23/07/2024